

# Solvente limpiador de superficies Axalta VS1100

 <b>COMPONENTES</b> Solvente limpiador de superficies VS1100	 <b>APLICACIÓN</b> Limpie a mano con un paño saturado
 <b>PROPORCIÓN DE MEZCLA</b> Listo para usar	 <b>TIEMPO DE SECADO</b> Seque con un paño limpio
 <b>VISCOSIDAD</b> N/A	 <b>VOC</b> 0 gramos/litro 0,00 lb/gal



## GENERAL

### DESCRIPCIÓN

El VS1100 es un limpiador de superficies a base de agua con 0,00 lb/gal de VOC listo para usar, diseñado específicamente para áreas con regulaciones sobre VOC bajos. El VS1100 es de secado medio y está diseñado para eliminar el alquitrán, la cera, el aceite, la grasa, la suciedad del camino, la silicona y los contaminantes de superficie antes de lijar o trabajar en la carrocería, y para realizar una limpieza previa antes de aplicar los acabados. El VS1100 se puede utilizar en metal expuesto, sin temor a que se oxide durante el secado inmediato, y en plástico, para minimizar la acumulación de estática.

**Los productos que se indican aquí pueden no estar a la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad del producto.**



## APLICACIÓN

### APLICACIÓN

1. Sature un paño limpio y seco, que no deje pelusa, con solvente limpiador de superficies VS1100 y aplíquelo sobre un panel a la vez o, en zonas grandes, aplíquelo en una sección de 60 x 60 cm (2' x 2') para evitar el secado prematuro.
2. Limpie con un paño limpio, que no deje pelusa, hasta que se seque. Asegúrese de limpiar y secar completamente la superficie. Si el VS1100 se seca en la superficie, vuelva a aplicarlo y limpie hasta que esté completamente seco.
3. Cuando se aplique en bajas temperaturas, asegúrese de secar completamente la superficie antes de aplicar primarios o acabados. Se puede aumentar la temperatura ambiente o hacer circular aire adicional para acelerar la evaporación del solvente.

Nota: Evite que se congele. Se utiliza mejor cuando las temperaturas se mantienen en 21 °C (70 °F) o por encima de estos valores. No usar en sustratos sensibles a solventes.



---

## ZONAS REGULADAS DE VOC

VOC según se aplique

0 g/l | 0,00 lb/gal

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requiere instrucciones especiales de mezclado en zonas reguladas de VOC. Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.

---

## SEGURIDAD Y TRATAMIENTO

Solo para uso industrial por parte de pintores profesionales formados. No para la venta o uso del público en general. Antes de utilizar, lea y siga todo el etiquetado y las advertencias SDS. Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes. Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones hipersensibles. No se debe solicitar a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias que trabajen con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con llama, suelde ni recubra en seco con soldadura sin un respirador purificador con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

**Modificado: Noviembre del 2020**

In the United States and Canada:

**1.855.6.AXALTA**

**Axalta.us**

